

Dimension de la boite : 45x45x70mm

Percer un trou dans la partie centrale.*

Diamètre du trou : 30mm

Le trou est centré horizontalement et 15mm en dessous de sa position centrée verticalement.

* *Placer un plan de travail sur la face verticale*

